



O horímetro digital portátil H-10S foi projetado para contar o tempo e o número de cordões de solda com corrente superior a 50A, tendo sido desenvolvido para o uso em equipamentos de corrente contínua (não identifica sinais AC).

Os dados adquiridos pelo mesmo são armazenados de forma automática, permanecendo gravados mesmo com equipamento desligado.



**ZERAR:** Para zerar os contadores o equipamento deve ser ligado com a tecla ZERAR sendo pressionada até aparecerem as mensagens no display.

# HORÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL H-10S

Para a instalação do equipamento, basta conectar o sensor de corrente ao cabo conectado na saída negativa ou positiva da máquina de solda.



Os cabos do sensor de corrente e de alimentação acompanham o kit.

A faixa de medida de tempo é de 99 horas 59 minutos e 59 segundos. O número máximo de ciclos de soldagem que podem ser contabilizados é de 9999 ciclos.  
Alimentação: 220Vac

## Dimensões:

